

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO**

**Data de abertura:** 29/08/2023      **Data do Atendimento:** 19/09/2023      **Tipo de Ordem:** Ordem de Serviço Interna (Oficina)  
**Número da OS:** 8000201029      **Técnico:** IGOR MARTINS DE SOUZA (OFICINA)      **Tipo de Operação:** OS CLIENTE

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

**Cliente:** 2000000951 ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO  
**CPF/CNPJ:** 18565382000166  
**Endereço:** Contagem / Minas Gerais  
**Nome do Contato:** Senhor Fausto De Morais      **FDMorais@AngloGoldAshanti.com.br**      **Telefone(s) do Contato:** 31 38329622  
**Descrição da Falha / Serviços a serem executados:** SUBST PEÇAS GERAIS DIREÇÃO

**INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

| Nº de Série       | Marca    | Modelo | Horímetro |
|-------------------|----------|--------|-----------|
| VCE0A30GHK0732038 | VOLVO CE | A30G   | 13548     |

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

**Descritivo do Serviço:** Direção Substituído os protetores de borracha do sistema de direção, pinos de fixação lado haste dos cilindros, reparo no cilindro direito e medição da pressão principal mínima (22 bar) e máxima(250 bar) comprovando que estava dentro do especificado de acordo com o fabricante.

Chassi, Suspensão e Eixos substituído o sistema de suspensão (borracha elástica), bucha da unidade tratora, vedações por faces planas (duo cone) dos cubos, troca de óleo dos eixos, reparos de solda nas trincas do chassi.

Cabine: Substituídos vidros solicitados pela Anglo Gold, reforma completa do banco operador, display do ar-condicionado, troca e recuperação das carenagens internas e externas, grade traseira do tanque HD e recuperação dos corrimãos e . Hidráulico: substituídos os filtros do sistema, troca das Mangueiras fornecidas pela Anglo Gold, reparo nos cilindros da balsa e feito as medições das bombas (p1, p2, p5 e p6) comprovando que estão dentro do especificado de acordo com o fabricante.

**Tarefas:** SUBST PEÇAS

**FOTOS**

Horímetro



pressão máxima de direção LE



pressão mínima de direção LE



pressão mínima de direção LD



pressão máxima de direção LD



Máquina antes do atendimento



Plaqueta de identificação



Foto geral (lado A)



Foto geral (lado B)

## SUMÁRIO DO TRABALHO

**Tempo Trabalho:** 00:44

**Trabalho:** 19/09/2023 às 13:14 - 22/09/2023 às 10:19

## FECHAMENTO DO TÉCNICO

**Data de Assinatura:** 22/09/2023

**Status do Equipamento:** Equipamento em Operação

**Atendimento tem pendências para novos serviços ?** Não

**Comentário do técnico:** Motor- Substituídas todas as peças solicitadas tais como: Sistema elétrico (sensores), Revisão preventiva, substituições de Tubos (lubrificação), reparos em geral e o teste de compreensão do motor, comprovando que está dentro do especificado de acordo com o fabricante. Elétrico: Foi realizado a substituições dos sensores, conectores, relés, fusíveis, lâmpadas, faróis de trabalho, reparação no chicote da cabine (principal) e chicote do motor (C4).

Transmissão: Foi realizada a revisão preventiva e feita as medições da pressão principal de acordo com o fabricante (os valores encontrados foi: pressão stand by: 12 bar, pressão máxima: 16 bar) comprovando que estava dentro do especificado.

Freio: Foi realizada a substituições dos tubos de freio do transportador de carga, mangueiras, higienização e substituição do filtro do tanque de refrigeração dos freios e medições das condições dos acumuladores e sistemas servos comprovando que estavam dentro do especificado de acordo com o fabricante.

**Assinatura do Técnico**



## ACEITE DO CLIENTE

**Equipamento/componente na oficina Tracbel**